

### **To Re-construct the Bus Stand**

**230. SHRI MEWASINGH, M.L.A.:** Will the Transport Minister be pleased to state:-

- a) Whether it is a fact that the bus stand of Babain is indilapidated condition;
- b) whether it is also a fact that the ground level of abovesaid bus stand is very low in comparison to the main road and has no boundry wall; and
- c) The action taken by the Government to re-construct the abovesaid Bus Stand of Babain as the estimate of abovesaid work has been submitted to the Government few days ago?

### **Reply**

**MOOLCHAND SHARMA, TRANSPORT MINISTER, HARYANA**

- a) No, sir. The Bus Stand is not in a dilapidated condition.
- b) Yes, the Bus Stand is low lying and has no boundary wall.
- c) Rough Cost estimates for construction of the boundary wall, prepared by Executive Engineer,PWD (Building & Roads) have been received and further action is being taken thereon.

## बस अड्डे का पुन निर्माण करना

230.

श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.: क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि बबैन का बस अड्डा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उपरोक्त बस अड्डे का ग्राउण्ड स्तर मुख्य सड़क की तुलना में काफी नीचे है तथा चार दीवारी भी नहीं है: तथा

(ग) बबैन के उपरोक्त बस अड्डे के पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई जब कि उपरोक्त कार्य का आकलन कुछ दिन पहले सरकार को प्रस्तुत किया गया है?

मूलचन्द शर्मा, परिवहन मंत्री, हरियाणा

(क) जी नहीं, श्रीमान्। बस अड्डा बबैन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

(ख) जीहाँ, बस अड्डे का ग्राउण्ड स्तर मुख्य सड़क से नीचा है और चारदीवारी भी नहीं है।

(ग) कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा बस अड्डे की चार दीवारी का अनुमानित आंकलन प्राप्त हो चुका है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।