To Drain Out the Accumulated Water

- *1557. SHRI BALBIR SINGH, M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-
 - a) whether it is a fact that water remain accumulated on both sides service roads of flyover on Gohana-Rohtak Highway passing through the Israna village; and
 - b) if so, the time by which the abovesaid problem is likely to be solved?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Yes Sir. Gohana-Rohtak Highway falls under jurisdiction of NHAI and NHAI has informed that water accumulates due to unauthorized disposal of water by adjoining shops and houses.

b) Storm water drain has already been constructed by NHAI along service roads. NHAI has been requested to take necessary action for resolution of problem. However, no time frame can be given at this stage.

एकत्रित जमा पानी की निकासी करना

*1557. श्री बलबीर सिंह, एम.एल.ए.: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

- (क) क्या यह तथ्य है कि इसराना गांव से गुजरने वाले गोहाना-रोहतक राजमार्ग पर फ्लाई ओवर के दोनों तरफ सर्विस रोड़ पर पानी जमा रहता हैं; तथा
- (ख) यदि हां, तो उपरोक्त समस्या का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है ?

दुष्यन्त चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

- (क) हां श्रीमान् जी। गोहाना—रोहतक राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आसपास की दुकानों और घरों द्वारा पानी के अनाधिकृत अपवहन के कारण पानी जमा होता है।
- (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्विस रोड के साथ स्टॉर्मवाटर ड्रेन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। हालॉकि, इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।